



MODELO

Guante Anticorte CUT ONE

Fabricado en HPPE y Nylon de 13 galgas

Recubierto en Nitrilo tipo espuma

Ref. **400034**



DESCRIPCIÓN

El Guante Anticorte CUT ONE está fabricado en fibras de HPPE y nylon con recubrimiento de nitrilo tipo espuma, ofreciendo protección contra riesgos de corte, excelente sensibilidad táctil, flexibilidad y confort durante la jornada laboral. Incorpora un refuerzo entre el pulgar y el dedo índice que mejora la resistencia al desgaste y al desgarro en el punto de mayor fricción, aumentando la durabilidad del guante en aplicaciones de uso intensivo.

TALLAS

S

M

L

XL

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN 388:2016 y ANSI/ISE 105

COMPOSICIÓN

HPPE: 65%

Fibra de acero: 8%

Nitrilo foam: 27%



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en tejido de HPPE con fibra de acero, que proporciona una alta resistencia al corte sin comprometer la comodidad.
- Recubrimiento de nitrilo tipo espuma, que ofrece un excelente agarre y una alta sensibilidad táctil.
- Diseño ligero y de bajo calibre, que brinda mayor destreza y evita la sensación de un guante robusto o pesado.
- Alta flexibilidad, permitiendo libertad de movimiento y reduciendo la fatiga durante jornadas prolongadas.
- Refuerzo entre el pulgar y el dedo índice, que incrementa la resistencia al desgaste en la zona de mayor exigencia, prolongando la vida útil del guante.
- Excelente equilibrio entre protección, confort y precisión.

APLICACIONES

El usuario debe evaluar el nivel de protección requerido para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:

- Ensamble y manufactura.
- Manipulación de piezas con riesgo de corte.
- Industria metalmecánica y automotriz.
- Manejo de vidrio y cerámica.
- Mantenimiento industrial.
- Logística y almacenamiento.

PRECAUCIONES DE USO

- Uso permitido en presencia ligera de aceites e hidrocarburos.
- No usar cerca de maquinaria en movimiento.
- Evitar contacto con fuego o calor extremo.
- No apto para químicos agresivos.
- Reemplazar si presenta daño o desgaste.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Lavar según instrucciones de la etiqueta.
- El desempeño tras el lavado es responsabilidad del usuario.
- Desechar según normativa local si presenta contaminación o desgaste.
- No almacenar el producto húmedo o sucio, ya que puede afectar su vida útil.



MODELO

Guante Anticorte CUT ONE

TABLA DE RESISTENCIAS A RIESGO MECÁNICO



Nivel mínimo no alcanzado



Nivel alcanzado



Prueba no realizada o es irrelevante para el producto= X

EN 388 RIESGOS MECÁNICOS						
Niveles de rendimiento		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
C	Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	-

		A	B	C	D	E	F
E	Resistencia al corte EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

