



KONDOR®



CAMBIOS DE CUERO

KD®

KONDOR

CAMBIO DE CUERO

NUEVO



01300603 BOTA SAFETY PLUS SEGURIDAD TRIDENSIDAD COLOR CAFÉ

ANTERIOR



- Nuev Cuero Gales Café.



KONDOR®

CAMBIO DE CUERO

NUEVO



1729399

BOTA ALTA EXTREMA SEGURIDAD TRIDENSIDAD PU CAUCHO
ANTERIOR



- Nuevo Cuero Texas Miel.



KKONDOR

CAMBIO DE CUERO

1730394 BOTA MINERO SEGURIDAD TRIDENSIDAD PU CAUCHO BLINDADA



ANTERIOR



Nuevo Cuero Texas Miel

NUEVO



KONDOR

**CAMBIO
DE CUERO**

NUEVO

-128509

BOTA ALTA SOLDADOR TITAN

ANTERIOR



Cambios en la Bota

- Cambia Mistral por Nuevo Cuero Gales Negro.



KONDOR

CAMBIO DE CUERO

NUEVO



ANTERIOR



- 705309 BOTA UNIKA SEGURIDAD TRIDENSIDAD.

Cambios en la Bota

- Nueva Presentación.
- Nuevo Cuero Texas Miel.
- Pendiente definir forro interno.

KKONDOR®

KKD



@kondorcalzado

www.calzadokondor.com.co

